




GROUND SAFETY RECOMMENDATION

Batterie e Pile al Litio

10/02/18 MXP - Alle ore 05.10 presso la postazione Family Lane, il passeggero era intento a rivestirsi e a recuperare i propri effetti personali dopo aver effettuato i previsti controlli, improvvisamente dallo zainetto scaturiva fumo subito seguito dalle fiamme che sono state generate da una delle due batterie al litio utilizzate per la sigaretta elettronica. (Batterie Samsung tipo 18650). Entrambe le batterie non erano inserite nell'alloggiamento del dispositivo elettronico, ma erano custodite in modo disordinato nella tasca dello zainetto, unitamente a molte monete, accendino ed altri oggetti di metallo e quindi elettricamente conduttivi.



IMPORTANTE:

- ✓ Le pile e le batterie al litio sono potenzialmente pericolose se trasportate senza precauzioni. Il rischio principale è l'improvviso sviluppo di fiamme, causato da un urto, da un problema di assemblaggio o da un forte aumento della temperatura.
- ✓ I contatti elettrici della Tua batteria al litio vicini ad altri metalli quali chiavi, monete etc. se non isolati elettricamente, potrebbero generare un principio di incendio.

RICORDA:

I morsetti delle batterie supplementari di ricambio, trasportate in bagaglio da cabina devono essere protetti dai cortocircuiti: devono essere isolati con nastro adesivo e posti in sacchetti di plastica individuali, nell'imballaggio originale o in una busta di tipo Li-Po Guard.

Be safe at all times!

Assicuratevi che questa Ground Safety Recommendation sia bene in vista sul vostro luogo di lavoro (Safety Corner)